

MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *

Área de articulación de Jefferson

Construir una instalación nueva en la misma propiedad
 Expandir con adición
 Remodelar el interior del edificio
 Adiciones / renovaciones para programas
 Acomodar el crecimiento en la población
 Retirar los edificios modulares
 Actualización de cámaras de cerraduras
 Proteger las entradas y la ubicación de seguridad y puertas exteriores nuevas, más seguras
 Ventanas más seguras y de mayor eficiencia energética
 Actualizar la tecnología existente
 Mejoras a las áreas ajardinadas y los campos deportivos
 Actualizar la pintura interior y los campos deportivos las paredes
 Actualizar el cableado y los revestimientos de plomería y las tuberías
 Actualizar los sistemas de calefacción y mejorar de las tuberías
 Reparar y actualizar el emallado, la calefacción y el acondicionamiento de las ventanas
 Pintura nueva para proteger el acabado exterior
 Mejoras a la cocina comercial
 Mejoras al estacionamiento y las veredas
 Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido
 Cambiar el mobiliario envejecido
 Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos
 Cambiar las particiones móviles
 Cambiar los lavabos en los salones de clase, las estanterías y las libreras envejecidas
 Sustituir la iluminación interior con sistemas LED envejecidos
 Cambiar los techos interiores
 Cambiar el techo exterior deteriorado

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Edgewater Elementary School		•	•			•	•	•			•	•								•			•	•	•
Jefferson Jr./Sr. High School		•	•	•						•	•														•
Lumberg Elementary School		•	•			•	•	•			•	•												•	•
Molholm Elementary School		•	•			•	•	•			•	•													•

* Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Edgewater Elementary School

- Retirar los edificios modulares.
- Ampliar la instalación con una adición al edificio.
- Remodelar el interior del edificio.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Mejoras a las áreas ajardinadas.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías envejecidos.
- Cambiar:
 - el mobiliario envejecido de la biblioteca;
 - los armarios de los lavabos en los salones de clase, las estanterías superiores y las libreras envejecidas;
 - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
 - el techo exterior deteriorado.



Antigüedad: 69 años (construida en 1949)
Superficie en pies cuadrados: 45,207

Estudiantes matriculados: 452

ESTADO DEL EDIFICIO:
ACEPTABLE

FCI: 25.1%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%