MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *

JEFFCO PUBLIC SCHOOLS

Área de articulación de Green Mountain

	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras de seguridad y cerraduras	Proteger las entradas y la ubicación de las oficinas	Puertas exteriores nuevas, más seguras	Ventanas más seguras y de mayor eficiencia energética	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a la áreas ajardinadas y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes	Actualizar el cableado y los paneles eléctricos, y mejorar su capacidad	Actualizar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, la plomería y las tuberías	Actualizar el enmasillado, las molduras y los alféizares de las ventanas	Reparar y actualizar el acabado exterior	Pintura nueva para proteger el exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar las particiones móviles	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las estanterías y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED	Cambiar los techos interiores envejecidos	Cambiar el techo exterior deteriorado
Devinny Elementary School						•	•	•			•			•					•	•	•	•	•	•	•	•		•
Dunstan Middle School							•	•			•	•		•												•		
Foothills Elementary School						•	•	•			•		•	•	•				•			•				•	•		
Green Mountain Elementary School							•	•			•		•	•					•		•		•	•	•	•	•	•	
Green Mountain High School		•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		
Hutchinson Elementary School						•	•	•			•	•		•					•		•	•	•	•	•	•			
Rooney Ranch Elementary School						•	•	•			•			•	•				•				•						

*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Rooney Ranch Elementary School

- Retirar los edificios modulares.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Mejoras a la cocina comercial.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías envejecidos.
- Sustituir la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética.
- Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos.

Antigüedad: 24 años (construida en 1994)
Superficie en pies cuadrados: 53,564

Estudiantes matriculados: 580

ESTADO DEL EDIFICIO:
ACEPTABLE

FCI: 18.3%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: $442,367. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.