MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *

JEFFCO PUBLIC SCHOOLS

Área de articulación de Arvada West

	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras de seguridad y cerraduras	Proteger las entradas y la ubicación de las oficinas	Puertas exteriores nuevas, más seguras	Ventanas más seguras y de mayor eficiencia	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a la áreas ajardinadas y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes	Actualizar el cableado y los paneles eléctricos, y mejorar su capacidad	Actualizar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, la plomería y las tuberías	Actualizar el enmasillado, las molduras y los alféizares de las ventanas	Reparar y actualizar el acabado exterior	Pintura nueva para proteger el exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar las particiones móviles	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las estanterías y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED	Cambiar los techos interiores envejecidos	Cambiar el techo exterior deteriorado
Allendale Elementary School							●	●			●				●				●		●					●		●
Arvada West High School							●	●			●			●	●			●										
Campbell Elementary School						●	●	●			●				●			●	●	●	●					●	●	●
Drake Middle School							●	●		●	●			●				●					●			●		
Fairmount Elementary School							●	●			●			●	●			●	●	●	●		●			●	●	●
Fremont Elementary School						●	●	●			●			●			●	●	●		●	●			●	●	●	●
Stott Elementary School							●	●			●		●	●	●				●		●		●	●		●	●	
Vanderhoof Elementary School						●	●	●			●		●	●	●				●		●	●			●	●		

*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Campbell Elementary School

- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Retirar los edificios modulares.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías envejecidos.
- Mejoras a la cocina comercial.
- Mejoras a la superficie del área de estacionamiento y sustitución de las veredas.
- Pintura nueva para proteger el exterior.
- Cambiar:
  - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos;
  - el equipo del patio de recreo envejecido;
  - los techos interiores envejecidos;
  - el techo exterior deteriorado.

Antigüedad: 54 años (construida en 1964)
Superficie en pies cuadrados: 48,487

Estudiantes matriculados: 246

ESTADO DEL EDIFICIO:

ACEPTABLE

FCI: 16%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: $2,514,071. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.